

Пневматический датчик терморегу-лятора РТМ С4 / R / MD

Область измерения давления 0-10 бар Область измерения температуры -10-100 °C Питающее напряжение 18-30 В постоянного тока







Характеристики

- Программируемый пневматический датчик терморегулятора
- Идеально подходит для защиты насосов от работы вхолостую и для контроля за процессами
- Область давления до 10 бар
- Альтернативные интерфейсы выходных сигналов (токовая петля / pene / Modbus RTU)
- Малогабаритная модель для компактного монтажа
- Гибкая модель для недоступных или сильно загрязненных мест


Указание

Для настройки датчиков релейной и Modbusмоделей необходим пульт управления и индикации (универсальный дисплей)!

www.asv-stuebbe.ru/produkty/kontrolno-izmeritelnye-pribory



Пневматический датчик терморегулятора РТМ C4 / R / MD



Подключаемый материал



ИмеетсяНе имеется



Использование

 Датчики РТМ можно использовать для защиты насосов от работы вхолостую и для контроля за процессами. Дополнительно к давлению датчики определяют температуру технической среды.

Монтаж

- Измерительный преобразователь для определения давления и температуры предназначен для размещения в трубопроводах
- Комплектный набор элементов управления и индикации с релейным выводом, сигнальным выводом о/4–20 мА или соединением Modbus-RTU

Принцип действия

- давление процесса замеряется керамическим датчиком давления из AL₂O₃. Данная система дополнительно оборудована температурным датчиком. Переключение значений происходит в присоединительном корпусе.
- Выходные значения изображаются на универсальном дисплее или снимаются с соответствующих выходов.
- Модели

C4:

Модуль тока передает давление и температуру через нормированные сигналы 0/4-20 мА.

R:

Релейный модуль имеет четыре программируемых релейных вывода. Особенно подходит для прямого управления чувствительными узлами установки напр. при работе насосов в холостую.

MD:

Modbus-модуль отвечает за коммуникацию по шине данных. Он содержит два свободно программируемых релейных вывода, которые можно при необходимости использовать непосредственно в технологическом процессе.

Исполнение

- РТМ Compact представляет собой компактную, цельную модель
- PTM Flex состоит из корпуса датчика и отдельного корпуса для подключения, соединенные сенсорным кабелем длиной 3 м

Места подключений

- Сигнальный вывод для токовой петли (С4): о/4–20 мА
 Вывод калибруется/регулируется
- Сигнальный вывод для реле (R): 4 реле, 5 A / 230 В пер. ток Функция переключения NC/NO программируется
- Сигнальный вывод для Modbus RTU (MD):
 RS485
 2 реле, 1 A / 30 В пер. ток/пост. ток
 2 гальванически разделенные вводы

Управление

- 4-х проводная модель (С4): с интегрированным потенциометром, или как опция с пультом индикации и управления (дисплей)
- Релейная модель (R): с пультом индикации и управления (дисплей)
- Модель Modbus-RTU (MD):
 с модулем индикации и управления (дисплей),
 реле / вводы через Modbus RTU

Измеряемые величины

• Давление и температура

Подключение к процессу

- Склеивающая муфта (PVC-U): d32
- Сварная муфта (PVDF или PP): d32
- Сварной штуцер (PVDF или PP): d32

Питающее напряжение

• U = 18-30 В пост. тока

Подключение кабелей

- Внешний диаметр кабеля: 5-11 мм
- Номинальное поперечное сечение питающего кабеля: 0,25 мм²
- Номинальное поперечное сечение релейных выводов: 0,5 мм²
- Номинальное поперечное сечение переключающих вводов: 0,25 мм²
- Номинальное поперечное сечение Modbus: 0,35 мм²



Пневматический датчик терморегулятора РТМ C4 / R / MD

Материалы, контактирующие со средой

• Сенсорный датчик: AL₂O₃ 96 %

• Корпус датчика: PVC-U, PVDF или PP

• Уплотнение датчика: EPDM, FPM, PFA

• Вкладыш и накидная гайка: PVC-U, PVDF или PP

• Уплотнение: EPDM, FPM, PFA

• Опциональная защитная пленка датчика: танталовая

Материалы, не контактирующие со средой

• Корпус: PP-GF

• Крышка корпуса: PP-GF / РА прозрачная

• Уплотнение крышки: NBR

• Соединительный кабель датчик / дисплей: TPE-V, устойчивый к УФ

Bec

• Основной вес:: 0,6 кг

• Кабель датчика: 0,1 кг/м

Класс защиты

• IP 67

Реакция на выходе

• Power up: 10 сек

• Реакция на скачок (10-90 %): < 300 мсек

• Время суммирования: о-60 сек, регулируется

Данные датчика (давление)

• Измеряемая величина: давление

• Диапазон измерений: 0-10 бар

• Точность:

при 25 °C: ±1 % (от максимального значения) при 0-85 °C: ±2,4 % (от максимального значения)

• Разрешающая способность: 1,0 мбар

• Максимальное избыточное давление: 20 бар

Данные датчика (температура)

• Диапазон измерений: -10-100 °C

• Разрешающая способность: 0,1 К

Условия окружающей среды

• Температура окружающей среды: -20-70 °C

• Давление окружающей среды, атмосферное: 0,8-1,1 бар

• Относительная влажность воздуха: 20-85 %

Температура рабочего процесса

• См. диаграмму давление/температура

Давление рабочего процесса

• См. диаграмму давление/температура

Монтажное положение

• Любое

Принадлежности

Пульт управления с индикацией (универсальный дисплей)

Пульт управления с индикацией (универсальный дисплей)

 Используется со всеми приборами КИПа на платформе универсального дисплея (РТМ, НЕТ или UFM).

• Корпус: ABS

• Крышка: ПА, прозрачный

• Индикация: освещенный жк-дисплей

• Управление: 4 функциональные клавиши

• Передняя пленка: полиэстер

• Функция регистратора данных с компостером

 Возможно обновление фирменного программного обеспечения

 Настройки параметров можно сохранять и передавать на другие датчики.

• Функция сохранения на карте microSD

• Батарея: СR1220, 3 В


• После выполненной настройки дисплей можно снять с корпуса датчика.

• Необходим для настройки релейной и Modbus модели!






Нагрузка




	Название
R	Макс. сопротивление нагрузки
U	Питающее напряжение


Диаграмма давление/температура



Предельные значения давления и температуры РР



Предельные значения давления и температуры PVC-U



Предельные значения давления и температуры PVDF

	Название
Р	Рабочее давление
Т	Температура

Предельные значения для материалов относятся к указанным номинальным давлениям и продолжительности нагрузки в течение 25 лет. Здесь речь идет об ориентировочных значениях для безопасных рабочих сред (DIN 2403), по отношению к которым материал приборной арматуры является химически стойким.

При использовании других рабочих сред см. таблицу стойкости ASV. Срок службы изнашивающихся частей зависит от условий эксплуатации.





PTM Compact




Nº	Название
1	Крышка корпуса
2	Соединительный корпус
3	Корпус датчика
4	Подключение к процессу

PTM Flex



Nº	Название
1	Крышка корпуса
2	Соединительный корпус
3	Корпус датчика
4	Подключение к процессу
5	Кабель датчика
6	Монтажная скоба

Схема подключения релейной модели



Клемма	Соединение
18–30 В пост. тока	Питающее напряжение (18–30 В пост. тока)
о В пост. тока	Питающее напряжение (–)
IN1	Кнопка пуска
IN2	Кнопка останова
1NO	Реле 1 замыкающий контакт
1COM	Реле 1 COM
2NO	Реле 2 замыкающий контакт
3NO	Реле 3 замыкающий контакт
4NO	Реле 4 замыкающий контакт
2-4 COM	Реле 2-4 COM



Схема подключения 4-х проводной модели






Схема подключения модели Modbus-RTU




Клемма	Соединение	
Штекер Х3		
PWR: 18-30 В пост. тока	Питающее напряжение (18–30 В пост. тока)	
PWR: о В пост. тока	Питающее напряжение (–)	
Штекер Х1		
OUT1: 0-20 В пост. тока	о/4–20 мА давление	
OUT1: о В пост. тока	Давление материала	
OUT2: 0-20 В пост. тока	о/4–20 мА температура	
OUT2: о В пост. тока	Температура массы	

Клемма	Соединение	
Штекер Х2 / Х4		
Штекерное соединение	Универсальный дисплей	
Штекер Х5		
IN1	Кнопка пуска	
IN2	Кнопка останова	
NO1	Реле 1 замыкающий контакт	
NC1	Реле 1 размыкающий контакт	
COM1	Реле 1 COM	
NO2	Реле 2 замыкающий контакт	
NC2	Реле 2 размыкающий контакт	
COM ₂	Реле 2 COM	
Штекер Х7		
PWR: 18–30 В пост. тока	Питающее напряжение от внешнего источника (вводы / реле)	
PWR: о В пост. тока	Масса внешняя	
Штекер X3 / X1		
A	RS485 A	
В	RS485 B	
PWR: +24 B	Рабочее напряжение для датчика	
PWR: GND	Рабочее напряжение для датчика (масса)	

Разводка контактов 4-х полюсного штекера











PTM Compact

