

# ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ РТМ С2

Область измерения давления 0–10 бар Питающее напряжение 9-35 В постоянного тока

## Характеристики

- Идеально подходит для защиты насосов от работы вхолостую и для контроля за процессами
- Область давления до 10 бар
- Прочная конструкция
- Высокая точность
- Устойчивость к действию агрессивных технических сред








www.asv-stuebbe.ru/produkty/kontrolno-izmeritelnye-pribory





# Датчик давления PTM C2



# Подключаемый материал (Соединение для трубы)





#### Использование

 Датчик РТМ С2 можно использовать для защиты насосов от работы вхолостую и для контроля за процессами.

#### Монтаж

 Измерительный преобразователь для определения давления предназначен для размещения в трубопроводах

# Принцип действия

- давление процесса замеряется керамическим датчиком давления из AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.
- Модели

C2:

Модуль тока передает давление через нормированный сигнал 4-20 мА.

#### Исполнение

• PTM C2 представляет собой компактную, цельную модель

# Места подключений

Сигнальный вывод для токовой петли (C2):
4–20 мА

#### Измеряемые величины

• Давление

## Подключение к процессу

- Склеивающая муфта (PVC-U): d32
- Сварная муфта (PVDF или PP): d32
- Сварной штуцер (PVDF или PP): d32

# Питающее напряжение

• U = 9-35 В пост. тока

# Подключение кабелей

- Внешний диаметр кабеля: 3-6 мм
- Номинальное поперечное сечение питающего кабеля: 0,25 мм²

# Материалы, контактирующие со средой

• Сенсорный датчик: AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96 %

• Корпус датчика: PVC-U, PVDF или PP

• Уплотнение датчика: EPDM, FPM, PFA

• Вкладыш и накидная гайка: PVC-U, PVDF или PP

• Уплотнение: EPDM, FPM, PFA

• Опционная защитная пленка датчика: танталовая

#### Материалы, не контактирующие со средой

• Корпус: РР

#### Bec

• Основной вес: 0,3 кг

#### Класс защиты

• IP 65

# Реакция на выходе

- Power up: < 200 мсек
- Реакция на скачок (10-90 %): 10 мсек.

## Данные датчика (давление)

- Диапазон измерений: 0-10 бар
- Максимальное избыточное давление: 20 бар
- Точность:

при 25-85 °C: ±2,4 % FS при 25 °C: ±1 % FS

# Условия окружающей среды

- Температура окружающей среды: -20-70 °C
- Давление окружающей среды, атмосферное: 0,8-1,1 бар
- Относительная влажность воздуха: 20-85 %

# Температура рабочего процесса

• См. диаграмму давление/температура

# Давление рабочего процесса

• См. диаграмму давление/температура


# Монтажное положение

• Любое




# Датчик давления РТМ С2

# Нагрузка




Nº	Название
R	Макс. сопротивление нагрузки
U	Питающее напряжение


# Диаграмма давление/температура



Предельные значения давления и температуры РР



Предельные значения давления и температуры PVC-U



Предельные значения давления и температуры PVDF

Nº	Название
Р	Рабочее давление
Т	Температура

Предельные значения для материалов относятся к указанным номинальным давлениям и продолжительности нагрузки в течение 25 лет. Здесь речь идет об ориентировочных значениях для безопасных рабочих сред (DIN 2403), по отношению к которым материал приборной арматуры является химически стойким.

При использовании других рабочих сред см. таблицу стойкости ASV. Срок службы изнашивающихся частей зависит от условий эксплуатации.




# PTM C2



Nº	Название
1	Подключение к процессу
2	Корпус датчика
3	4-полюсный штекер M12

# Схема соединительного штекера



Nº	Клемма
1	Сигнал (+)
2	Сигнал (-)
3	Не подключен
4	Не подключен



# Датчик давления РТМ С2

# PTM C2

