

Датчик контроля давления

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Серия РТМ С2



Издание Печ. № BA-2016.11.24 RU 300 197 TR MA DE Rev002 ASV Stübbe GmbH & Co. KG Hollwieser Straße 5 32602 Vlotho Германия

Тел.: +49 (0) 5733-799-0 Факс: +49 (0) 5733-799-5000 Эл. почта: contact@asv-stuebbe.de Сайт: www.asv-stuebbe.com

Возможны технические изменения.

Внимательно прочтите перед эксплуатацией. Сохраните для дальнейшего использования.







Оглавление

1	Об эт	ой инструкции	3	
	1.1	Целевые группы	3	
	1.2	Прочая действующая документация	3	
	1.3	Предупреждения и пиктограммы	4	
2	Общие указания по технике безопасности			
	2.1	Использование по назначению	5	
	2.2 2.2.1 2.2.2	Общие указания по технике безопасности Обязанности пользователя Обязанности персонала	5 5 5	
	2.3 2.3.1	Особые опасности Опасные среды	5 5	
3	Конст	Конструкция и принцип действия		
	3.1	Заводская табличка	6	
	3.2	Описание	6	
	3.3 3.3.1	Конструкция Конструкция	6 6	
4	Транс ция	портировка, хранение и утилиза-	7	
	4.1	Распаковка и проверка состояния поставки	7	
	4.2	Транспортировка	7	
	4.3	Хранение	7	
	4.4	Утилизация	7	
5	Монтаж и подключение			
	5.1	Проверьте условия эксплуатации	8	
	5.2	Установите устройство в технологический трубопровод	8	
	5.3	Проверка давления	8	
	5.4	Электрическое подключение устройства	8	
6	Экспл	іуатация	9	
	6.1	Первый ввод в эксплуатацию	9	
7	Техни	ческое обслуживание и уход	9	
	7.1	Техническое обслуживание	9	
	7.2	Содержание в исправном состоянии	9	
	7.2.1 7.2.2	Демонтаж установки Запасные части и обратная отправка	9	
8	Устра	нение неисправностей	10	
9	_	жение		
	9.1	Технические данные		
	9.2	Размеры	10	

9.3	Назначение контактов					
Переч	чень рисунков					
Рис. 1	Заводская табличка 6					
Рис. 2	Конструкция 6					
Рис. 3	Схема подключения					
Перечень таблиц						
Табл. 1	Совместно действующая документация, цель и местонахождение					
Табл. 2	Предупреждения и пиктограммы 4					
Табл. 3	Действия по техническому обслуживанию 9					
Табл. 4	Устранение неисправностей					

2



1 Об этой инструкции

Данная инструкция

- является частью устройства;
- действительна для всех указанных серий;
- описывает безопасное и правильное применение на всех этапах эксплуатации.

1.1 Целевые группы

Пользователь

- Задачи
 - Всегда держите данную инструкцию в месте использования установки.
 - Убедитесь в том, что сотрудники прочитали данную инструкцию и соблюдают ее, в особенности указания по технике безопасности, предупреждения и другие применимые документы.
 - Соблюдайте дополнительные предписания и указания для конкретной страны или системы.

Персонал, монтажники

- Квалификация, необходимая для работы с механическими элементами:
 - специалисты с дополнительным образованием по монтажу соответствующей системы трубопроводов
- Квалификация, необходимая для работы с электрическими элементами:
 - специалист-электрик
- Квалификация, необходимая для транспортировки грузов:
 - специалист по транспортировке грузов
- Задача:
 - Прочтите и соблюдайте данную инструкцию и прочую действующую документацию, в особенности указания по технике безопасности и предупреждения.

1.2 Прочая действующая документация

Доступно для загрузки:

Таблица стойкости

Устойчивость используемых материалов к воздействию химических реагентов



www.asv-stuebbe.de/pdf resistance/300052.pdf



Доступно для загрузки: Технический паспорт Технические данные, условия эксплуатации

www.asv-stuebbe.de/pdf datasheets/300191.pdf

Доступно для загрузки: Заявление о соответствии СЕ Соответствие нормам



3

www.asv-stuebbe.de/pdf DOC/300298.pdf

Табл. 1 Совместно действующая документация, цель и местонахождение



1.3 Предупреждения и пиктограммы

Пиктограмма	Значение		
	• Непосредственная опасность		
	• Смерть, тяжелые травмы		
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	• Возможная опасность		
	• Смерть, тяжелые травмы		
осторожно	• Возможная опасная ситуация		
	• Легкие травмы		
УКАЗАНИЕ	• Возможная опасная ситуация		
	• Материальный ущерб		
^	Символ безопасности		
/ 1\	▶ Во избежание травм или		
	смертельного исхода		
	соблюдать все меры,		
	обозначенные символом		
	безопасности.		
•	Инструкция по выполнению операции		
1., 2.,	Инструкция по выполнению		
	многоэтапной операции		
✓	Условие		
\rightarrow	Ссылка		
ĵ	Информация, указание		

Табл. 2 Предупреждения и пиктограммы



2 Общие указания по технике безопасности

© Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением общей документации.

2.1 Использование по назначению

Устройство предназначено для измерения давления в жидкой среде.

- Устройство разрешается использовать исключительно для измерения давления в жидких средах.
- Используйте устройство только для подходящих сред (→ Список устойчивости).
- Соблюдайте предельные значения рабочих параметров (→ 9.1 Технические данные, стр. 10).

2.2 Общие указания по технике безопасности

© Следующие предписания необходимо выполнять перед началом любых работ.

2.2.1 Обязанности пользователя

Безопасная работа

- Устройство разрешается эксплуатировать только в безупречном техническом состоянии, а также по назначению, с учетом возможных опасностей и при строгом соблюдении инструкции по эксплуатации.
- Обеспечить соблюдение и контроль:
 - правил использования по назначению,
 - законодательных или иных предписаний по технике безопасности и охране труда,
 - положений по технике безопасности при обращении с опасными веществами,
 - действующих в стране пользователя стандартов и нормативных актов.
- Предоставить в распоряжение индивидуальное защитное оснащение.

Квалификация персонала

- Убедитесь в том, что персонал, выполняющий работы на устройстве, перед началом работ прочел и понял данную инструкцию и всю прочую действующую документацию, в особенности информацию о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте.
- Установите ответственность, сферы компетенции и контроль персонала.
- Доверяйте выполнение следующих работ только специалистам:
 - монтаж, ремонт, техническое обслуживание;
 - работы с электрическим оборудованием.
- Обучающемуся персоналу можно доварить проведение работ на устройстве только под присмотром опытного специалиста.

2.2.2 Обязанности персонала

Работы на устройстве можно проводить только при выполнении следующих условий:

- установка опорожнена;
- установка промыта;
- установка находится в безнапорном состоянии;
- установка охлаждена;
- установка защищена от повторного включения.
- Запрещено изменять конструкцию изделия.

2.3 Особые опасности

2.3.1 Опасные среды

- При работе с опасными средами следует соблюдать соответствующие предписания по технике безопасности.
- При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.
- Стекающие жидкости и остатки веществ следует собирать и утилизировать безопасным для окружающей среды способом.

5



3 Конструкция и принцип действия

3.1 Заводская табличка

1—PTM C2 Drucksensor 2—Messbereich 0-10bar 18-30V DC 3—4-20mA 2-Leiter 4—Anschluss PP DN25 Material PP EPDM 1304-05371 Stübbe Partner for Schations Id.No. 140557 140557 FP DN25 Material PP EPDM

Рис. 1 Заводская табличка

- 1 Тип устройства
- 2 Диапазон измерения давления
- 3 Выход
- 4 Подключение (материал и номинальная ширина)
- 5 Материал уплотнений
- 6 Идентификационный номер

Типы устройств

• PTM C2 – Standard, выход тока

3.2 Описание

Устройство измеряет давление в жидкой среде. Оно передает измеренное значение через токовый выход.

3.3 Конструкция

3.3.1 Конструкция



Рис. 2 Конструкция

- 1 Штекерный соединитель
- 2 Сенсорный корпус
- 3 Техническое подключение



4 Транспортировка, хранение и утилизация

4.1 Распаковка и проверка состояния поставки

- 1. Устройство необходимо распаковать после получения и проверить на наличие возможных повреждений, полученных при транспортировке.
- 2. Проверьте соответствие данных на заводской табличке данным заказа и расчетным данным.
- 3. Об этих повреждениях незамедлительно проинформировать изготовителя.
- 4. При срочном монтаже: Упаковочный материал утилизируйте согласно действующим местным предписаниям.
 - При последующем монтаже: оставьте устройство в оригинальной упаковке.

4.2 Транспортировка

 По возможности транспортируйте устройство в оригинальной упаковке.

4.3 Хранение

УКАЗАНИЕ

Материальный ущерб из-за неправильного хранения!

- Храните устройство должным образом.
- 1. Убедитесь в том, что складское помещение соответствует следующим условиям:
 - cyxoe,
 - непромерзающее,
 - без вибраций,
 - без прямых солнечных лучей,
 - температура хранения от +10 °C до +60 °C.
- По возможности храните устройство в оригинальной упаковке.

4.4 Утилизация

Пластмассовые детали могут быть настолько заражены ядовитыми или радиоактивными средами, что очистки может быть недостаточно.

<u>Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления и загрязнения окружающей среды рабочей средой!

- ▶ При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.
- ▶ Перед утилизацией устройства: нейтрализуйте остатки среды в устройстве.
- 1. Удалите батарею и утилизируйте согласно местным предписаниям.
- 2. Демонтируйте электронные детали и утилизируйте согласно местным предписаниям.
- Пластмассовые детали утилизируйте согласно местным предписаниям.



5 Монтаж и подключение

5.1 Проверьте условия эксплуатации

- 1. Обеспечьте требуемые условия эксплуатации:
 - устойчивость материалов корпуса и уплотнений к среде (→ Список устойчивости).
 - температура среды (→ 9.1 Технические данные, стр. 10).
 - рабочее давление (→ 9.1 Технические данные, стр. 10).
- 2. Любое иное применение согласовать с изготовителем.

5.2 Установите устройство в технологический трубопровод

- ✓ Технологический трубопровод подготовлен.
- ✓ Технологический трубопровод защищен запорной арматурой от непреднамеренного открытия.
- О Избегайте приставания среды.
 Выбирайте место монтажа таким образом, чтобы исключить приставание и кристаллизацию.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления выливающейся средой!

- При любых работах на арматуре используйте средства индивидуальной защиты.
- 1. Открутите накидную гайку.
- 2. Переместите накидную гайку на патрубок технологического трубопровода. Следите за направлением монтажа.
- 3. Приварите закладную деталь устройства к патрубку технологического трубопровода.
- 4. Проверьте положение уплотнительного кольца круглого сечения.
- Соедините устройство с технологическим трубопроводом, вручную затяните накидную гайку.

5.3 Проверка давления

- $\frac{\circ}{1}$ Выполните проверку давления с нейтральной средой, например с водой.
- 1. Подайте давление в устройство. При этом убедитесь в следующем:
 - испытательное давление < 1,5 х P_N (номинальное давление),
 - испытательное давление < P_N + 5 бар,
 - испытательное давление < допустимого давления установки.
- 2. Проверьте герметичность устройства.

5.4 Электрическое подключение устройства

- ✓ Устройство соединено с технологическим трубопроводом.
- ✓ Электроснабжение отключено и защищено от повторного включения.
- Устройство можно подключить с помощью кабеля без экранирования. Если возможны электромагнитные излучения, то необходимо использовать экранированный кабель.
- 1. Обрежьте поставляемый кабель датчика.
- 2. Установите штекер (\rightarrow 9.3 Назначение контактов, стр. 10).
- 3. Соедините корпус датчика с кабелем датчика.



6 Эксплуатация

6.1 Первый ввод в эксплуатацию

- ✓ Устройство соединено с технологическим трубопроводом надлежащим образом.
- ✓ Устройство соединено с электроснабжением надлежащим образом и готово к работе.
- Выход тока для давления должен отображаться в главной системе управления как значение измерения.
- После запуска системы управления более высокого уровня устройство сообщает давление в виде токового сигнала (4 ... 20 мА).

7 Техническое обслуживание и уход

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления опасными или горячими средами!

- ▶ При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.
- ▶ Дайте устройству остыть.
- ▶ Убедитесь в том, что в устройстве отсутствует давление.
- Заблокируйте подачу среды к устройству.
- Опорожните технологические трубопроводы, соберите и утилизируйте должным образом среду.
- ▶ Отключите подачу тока к установке.
- Защитите подачу тока от повторного включения.
- Перед работами по техническому обслуживанию или ремонту предупредите сотрудников и установите предупредительные таблички.

7.1 Техническое обслуживание

Периодичность	Вид деятельности	
при необходимости	• Очистка устройства влажной салфеткой.	
один раз в полгода	Визуальная и функциональная проверка:	
	• отсутствие изменений в нормальных рабочих режимах,	
	• герметичность,	
	• отсутствие необычных шумов и вибраций.	

Табл. 3 Действия по техническому обслуживанию

 Выполните действия по техническому обслуживанию в соответствии с таблицей.

7.2 Содержание в исправном состоянии

7.2.1 Демонтаж установки

- ✓ Установка опорожнена.
- ✓ Установка промыта.
- ✓ Установка находится в безнапорном состоянии.
- ✓ Установка охлаждена.
- ✓ Установка защищена от повторного включения.
- 1. Отключите соединительный кабель.
- 2. Демонтируйте устройство из технологического трубопровода.
- 3. При необходимости продезинфицируйте устройство.

7.2.2 Запасные части и обратная отправка

- Для заказа запасных частей подготовьте следующую информацию (→ 3.1 Заводская табличка, стр. 6).
 - Тип устройства
 - Идентификационный номер
 - Номинальное давление и номинальный диаметр
 - Материалы для подключения и уплотнения
- Для обратной отправки заполните и приложите заявление об отсутствии возражений (→ www.asv-stuebbe.ru/service/downloads).



3. Используйте только запасные части ASV Stübbe.

9



8 Устранение неисправностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления вредными средами!

 При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.

Неисправно- сть	Возможная причина	Устранение
Среда	Слишком маленькое	Затяните
выступает на	предварительное	вручную
фланце	натяжение уплотни-	натяжную
	тельного кольца	гайку.
	круглого сечения	

Табл. 4 Устранение неисправностей

9 Приложение

9.1 Технические данные

 ${\circ}$ | Технические данные (ightarrow Технический паспорт).

9.2 Размеры

 $\stackrel{\circ}{\mathbb{N}}$ Размеры (ightarrow Технический паспорт).

9.3 Назначение контактов




Рис. 3 Схема подключения

- 1 Сигнал (+)
- 2 Сигнал (-)
- 3 не подключен
- 4 не подключен