

Угловой обратный тарельчатый клапан

Руководство по эксплуатации **Серия SRV 303**









Издание Печ. № BA-2016.11.24 RU 300 819 TR MA DE Rev001 ASV Stübbe GmbH & Co. KG Hollwieser Straße 5 32602 Vlotho Германия

Тел.: +49 (0) 5733-799-0 Факс: +49 (0) 5733-799-5000 Эл. почта: contact@asv-stuebbe.de Сайт: www.asv-stuebbe.com

Возможны технические изменения.
Внимательно прочтите перед эксплуатацией.
Сохраните для дальнейшего использования.







Оглавление

1	Об эт	ой инструкции	3	8	Устраі
	1.1	Целевые группы	3	9	Прило
	1.2	Прочая действующая документация	3		9.1
	1.3	Предупреждения и пиктограммы	4		
2	Безог	пасная эксплуатация	5		9.2
	2.1	Использование по назначению	5		9.3 9.3.1
	2.2	Общие указания по технике			0.0.1
	2.2.1 2.2.2	безопасности Обязанности пользователя Обязанности персонала	5 5 5	П	epe
	2.3 2.3.1	Особые опасности Опасные среды	5 5	Ри	c. 1
3	Конст	грукция и принцип действия	6	Ри	c. 2
	3.1 3.1.1	ОбозначениеЗаводская табличка	6 6	Ри	c. 3
	3.2	Конструкция	6	Ри	c. 4
	3.3	Направление протока	6	Ри	c. 5
4	Транс	спортировка, хранение и утилиза-			
	ция		7	П	epe
	4.1	Распаковка и проверка состояния поставки	7	•	opo
	4.2	Транспортировка	7	Ta	бл. 1
	4.3	Хранение	7	_	<i>-</i> -
	4.4	Утилизация	7		бл. 2
5	Монт	аж и подключение	8		бл. 3
	5.1 5.1.1	Подготовка монтажа Проверка условий эксплуатации	8 8		бл. 4 бл. 5
	5.2 5.2.1	Планирование трубопроводовПрокладка трубопроводов	8 8		
	5.3 5.3.1	Монтаж арматуры в трубопроводах Подключение с помощью патрубков для	8		
	5.3.2 5.3.3	приклеивания/приваривания Подключение на фланцах Подключение с накидной гайкой и вставной деталью	8 8		
	5.4	Проверка давления	9		
6	Экспл	пуатация	9		
	6.1	Ввод в эксплуатацию	9		
7	Техни	ическое обслуживание и уход	9		
	7.1	Техническое обслуживание	9		
	7.2	Содержание в исправном состоя-			
	7.2.1	нии Демонтаж арматуры	9		
	7.3	Запасные части и обратная отправка	9		

8	Устра	нение неисправностей	10			
9	Приложение 1					
	9.1	Предельные значения давления и температуры	10			
	9.2	Моменты затяжки	10			
	9.3 9.3.1	Технические данные Детали				
П	lepe	чень рисунков				
Ри	ıc. 1	Заводская табличка (пример)	6			
Ри	ıc. 2	Конструкция	6			
Ри	ıc. 3	Арматура со стрелкой направления движения потока	6			
Ри	ıc. 4	DN 15–50	10			
Ри	ıc. 5	DN 65-80	10			
П	lepe	чень таблиц				
Та	бл. 1	Совместно действующая документация, цель и местонахождение	3			
Та	бл. 2	Предупреждения и пиктограммы	4			
Та	бл. 3	Устранение неисправностей	10			
Та	бл. 4	Моменты затяжки	10			
Та	бл. 5	Наименование деталей	10			



1 Об этой инструкции

Данная инструкция

- является частью арматуры
- действительна для всех указанных серий
- описывает безопасное и правильное применение на всех этапах эксплуатации

1.1 Целевые группы

Пользователь

- Задачи
 - Данную инструкцию следует держать в доступном виде на месте эксплуатации установки, в т. ч. и для позднейшего использования.
 - Сотрудники обязаны прочесть и соблюдать данную инструкцию и документы, входящие в комплект поставки, в особенности указания по технике безопасности и предупреждающие указания.
 - Соблюдайте дополнительные предписания и указания для конкретной страны или системы.

Персонал, монтажники

- Квалификация, необходимая для работы с механическими элементами:
 - специалисты с дополнительным образованием по монтажу соответствующей системы трубопроводов
- Квалификация, необходимая для работы с электрическими элементами:
 - специалисты по электрике
- Задача:
 - Прочтите и соблюдайте данную инструкцию и прочую действующую документацию, в особенности указания по технике безопасности и предупреждения.

1.2 Прочая действующая документация

Скачать

Список стойкости к средам

Стойкость используемых материалов к воздействию химических реагентов



www.asv-stuebbe.de/pdf resistance/300052.pdf



Скачать:

Технический паспорт SRV 303 Технические данные, условия эксплуатации

www.asv-stuebbe.de/pdf datasheets/300825.pdf

Скачать:

Декларация о соответствии ЕС Соответствие стандартам



3

www.asv-stuebbe.de/pdf DOC/300168.pdf

Табл. 1 Совместно действующая документация, цель и местонахождение



1.3 Предупреждения и пиктограммы

Пиктограмма	Значение				
▲ ОПАСНОСТЬ	• Непосредственная опасность				
-	• Смерть, тяжелые травмы				
№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	• Возможная опасность				
	• Смерть, тяжелые травмы				
<u> </u>	• Возможная опасная ситуация				
	• Легкие травмы				
УКАЗАНИЕ	• Возможная опасная ситуация				
	• Материальный ущерб				
^	Символ безопасности				
! \	▶ Во избежание травм или				
	смертельного исхода				
	соблюдать все меры,				
	обозначенные символом безопасности.				
	Инструкция по выполнению операции				
1., 2.,	Инструкция по выполнению				
	многоэтапной операции				
✓	Условие				
\rightarrow	Ссылка				
ĵ	Информация, указание				

Табл. 2 Предупреждения и пиктограммы



2 Безопасная эксплуатация

© Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением общей документации.

2.1 Использование по назначению

- Используйте клапан только как устройство для остановки обратного потока и для подходящих рабочих сред (→ Список стойкости к средам).
- Соблюдайте границы эксплуатации (→ Технический паспорт).

2.2 Общие указания по технике безопасности

Следующие предписания необходимо прочесть и соблюдать перед началом любых работ.

2.2.1 Обязанности пользователя

Безопасная работа

- Арматуру разрешается эксплуатировать только в безупречном техническом состоянии, а также по назначению, с учетом возможных опасностей и при строгом соблюдении инструкции по эксплуатации.
- Обеспечить соблюдение и контроль:
 - правил использования по назначению,
 - законодательных или иных предписаний по технике безопасности и охране труда,
 - положений по технике безопасности при обращении с опасными веществами,
 - действующих в стране пользователя стандартов и нормативных актов.
- Предоставить в распоряжение индивидуальное защитное оснащение.

Квалификация персонала

- Убедитесь в том, что персонал, выполняющий работы на арматуре, перед началом работ прочел и понял данную инструкцию и всю прочую действующую документацию, в особенности информацию о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте.
- Установите ответственность, сферы компетенции и контроль персонала.
- Доверяйте выполнение следующих работ только техническим специалистам:
 - монтаж, ремонт, техническое обслуживание;
 - работы с электрическим оборудованием.
- Обучающемуся персоналу можно доверить проведение работ на арматуре только под присмотром опытного специалиста.

2.2.2 Обязанности персонала

- Соблюдайте и содержите в полностью читаемом состоянии указания на арматуре, например заводскую табличку, обозначение для подключений жидкостей.
- Работы на арматуре можно проводить только при выполнении следующих условий:
 - установка опорожнена;
 - установка промыта;
 - установка находится в безнапорном состоянии;
 - установка охлаждена;
 - установка защищена от повторного включения.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия.

2.3 Особые опасности

2.3.1 Опасные среды

- При работе с опасными средами (например, горячими, горючими, взрывоопасными, ядовитыми, опасными для здоровья или для окружающей среды) соблюдайте положения по технике безопасности при обращении с опасными веществами.
- При любых работах на арматуре используйте средства индивидуальной защиты.
- Стекающие жидкости и остатки веществ следует собирать и утилизировать безопасным для окружающей среды способом.

5



3 Конструкция и принцип действия

3.1 Обозначение

3.1.1 Заводская табличка



Рис. 1 Заводская табличка (пример)

- 1 Модель
- 2 Номинальный диаметр [мм]
- 3 Идентификационный номер
- 4 Материалы (корпус, уплотнения)

3.2 Конструкция

Арматура допускает поток только в направлении стрелки. Отток рабочей среды в направлении, противоположном направлению стрелки, не допускается (для этого имеется клапан обратного течения).

- Направление движения жидкости согласно стрелке $(\to 3.3$ Направление протока, стр. 6).
- Монтажное положение вертикальное или горизонтальное, поршень клапана постоянно в рабочем положении.



Рис. 2 Конструкция

- 1 Накидная гайка (с сетчатым фильтром)
- 2 Вход
- 3 Корпус
- 4 Выход

3.3 Направление протока

© Направление движения потока определяется по стрелке на арматуре.



Рис. 3 Арматура со стрелкой направления движения потока

1 Стрелка направления движения потока



4 Транспортировка, хранение и утилизация

4.1 Распаковка и проверка состояния поставки

- 1. Арматуру необходимо распаковать после получения и проверить на наличие возможных повреждений, полученных при транспортировке.
- 2. Об этих повреждениях незамедлительно проинформировать изготовителя.
- 3. Убедитесь, что сведения на заводской табличке совпадают с данными заказа/расчетными параметрами.
- 4. При немедленном монтаже утилизируйте упаковочный материал согласно действующим местным предписаниям.
 - При последующем монтаже оставьте арматуру в оригинальной упаковке.

4.2 Транспортировка

- 1. Арматуру по возможности транспортируйте в оригинальной упаковке.
- Для транспортировки поднимайте арматуру вручную; данные о весе (→ Технический паспорт).

4.3 Хранение

УКАЗАНИЕ

Материальный ущерб из-за неправильного хранения!

- Храните арматуру должным образом.
- Убедитесь в том, что складское помещение соответствует следующим условиям:
 - cyxoe,
 - непромерзающее,
 - без вибраций,
 - без прямых солнечных лучей.
 - температура хранения от +10 °C до +60 °C.

4.4 Утилизация

Пластмассовые детали могут быть настолько заражены ядовитыми или радиоактивными средами, что очистки может быть недостаточно.

Опасность отравления и загрязнения окружающей среды рабочей средой!

- При любых работах на арматуре используйте средства индивидуальной защиты.
- ▶ Перед утилизацией арматуры:
 - Соберите выступившую рабочую среду и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
 - Нейтрализуйте остатки среды в арматуре.
- Демонтируйте пластмассовые детали и утилизируйте согласно местным предписаниям.
- Арматуру утилизируйте согласно действующим местным предписаниям.



5 Монтаж и подключение

5.1 Подготовка монтажа

5.1.1 Проверка условий эксплуатации

- 1. Обеспечьте соответствие исполнения арматуры с целью применения.
 - Применяемые материалы (→ Заводская табличка).
 - Рабочая среда (→ Данные заказа и расчетные данные).
- 2. Обеспечьте требуемые условия эксплуатации.
 - Устойчивость материалов корпуса и уплотнений к среде (→ Список устойчивости).
 - Температура среды (→ Технический паспорт).
 - Рабочее давление (→ Технический паспорт).
- 3. Любое иное применение согласовать с изготовителем.

5.2 Планирование трубопроводов

5.2.1 Прокладка трубопроводов

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления и загрязнения окружающей среды рабочей средой!

Течь из-за негерметичности по причине недопустимых усилий на трубопроводах.

- Убедитесь в том, что на арматуру не воздействуют силы растяжения или сжатия, а также изгибающего момента!
- 1. Планируйте трубопроводы с соблюдением техники безопасности:
 - отсутствие сил растяжения и сжатия
 - отсутствие изгибающих моментов
 - компенсируйте изменения длины при колебаниях температуры (компенсаторы, упругие полуарки)
 - Монтажное положение вертикальное или горизонтальное, поршень клапана постоянно в рабочем положении
- 2. Размеры (→ Технический паспорт).

5.3 Монтаж арматуры в трубопроводах

<u> Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления и загрязнения окружающей среды рабочей средой!

Течь при неправильном монтаже.

 Монтажные работы на трубопроводах должны выполняться только специалистами, обученными для данной системы трубопроводов.

УКАЗАНИЕ

Материальный ущерб из-за загрязнения арматуры!

- ▶ Убедитесь в том, что в арматуру не попала грязь.
- Промойте трубопроводы нейтральной средой.
- © | Монтаж арматуры выполняется в соответствии с типом соединения трубопроводов.
- При подключении с помощью приклеиваемых/ привариваемых патрубков используйте подходящие муфты для приклеивания/приваривания.
- $\frac{\circ}{1}$ Соблюдайте направление движения потока ($\to 3.3$ Направление протока, стр. 6).

5.3.1 Подключение с помощью патрубков для приклеивания/приваривания

 $\stackrel{\circ}{\coprod} \mid$ Корпус клапана ASV в исполнении «неподвижный патрубок» не присоединяйте сваркой встык.

Это действительно как для нагревательного элемента, так и для IR-сварки встык.

- 1. Подготовьте концы трубопроводов согласно типу соединения.
- Приклейте или приварите муфты к арматуре (→ Данные изготовителя).

5.3.2 Подключение на фланцах

- 1. Подготовьте концы трубопроводов согласно типу соединения.
- 2. Вставьте арматуру и плоское уплотнение радиально между фланцевыми концами.
- 3. Арматуру и фланцы соедините, используя болты, гайки и подкладные шайбы.

При этом соблюдайте моменты затяжки (\rightarrow 9.2 Моменты затяжки, стр. 10).

5.3.3 Подключение с накидной гайкой и вставной деталью

- 1. Подготовьте концы трубопроводов согласно типу соединения.
- 2. Открутите накидные гайки и надвиньте их на свободные концы трубопроводов.
 - Следите за направлением монтажа
- 3. Соедините вставные детали с концами трубопроводов.
- 4. Расположите арматуру между концами трубопроводов.
- 5. Накидные гайки затягивайте от руки.



5.4 Проверка давления

- © Выполните проверку давлением с нейтральной средой, например, водой.
- 1. Подайте давление в арматуру. При этом убедитесь в следующем:
 - испытательное давление < допустимого давления установки.
 - испытательное давление < 1,5 PN
 - испытательное давление < PN + 5 бар
- 2. Проверьте герметичность арматуры.

6 Эксплуатация

6.1 Ввод в эксплуатацию

Арматура правильно установлена и подключена

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления выливающейся средой!

- При любых работах на арматуре используйте средства индивидуальной защиты.
- После первых нагрузок в результате давления и рабочей температуры проверьте, герметична ли арматура.

7 Техническое обслуживание и уход

<u> Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления вредными средами!

 При любых работах на арматуре используйте средства индивидуальной защиты.

7.1 Техническое обслуживание

- 1. Визуальная и функциональная проверка (ежеквартально):
 - отсутствие изменений в нормальных рабочих режимах,
 - герметичность,
 - отсутствие необычных шумов и вибраций.
- 2. При необходимости очистить арматуру влажной тряпкой.

7.2 Содержание в исправном состоянии

Л ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления опасными или горячими средами!

- При любых работах на арматуре используйте средства индивидуальной защиты.
- ► Соберите и утилизируйте должным образом вытекающую среду.

7.2.1 Демонтаж арматуры

- 1. Убедитесь, что:
 - установка опорожнена;
 - установка промыта;
 - установка находится в безнапорном состоянии;
 - установка охлаждена;
 - установка защищена от повторного включения.
- 2. Демонтируйте арматуру из трубопровода.
- 3. При необходимости продезинфицируйте арматуру.
 - Застойные зоны арматуры могут содержать среду.

7.3 Запасные части и обратная отправка

- Для заказа запасных частей подготовьте следующую информацию (→ Заводская табличка).
 - Тип арматуры
 - Идентификационный номер
 - Номинальное давление и номинальный диаметр
 - Материалы для корпуса и уплотнений
- 2. Для возврата заполнить заявление о благонадежности и выслать его в приложении

 $(\rightarrow www.asv-stuebbe.ru/service/downloads).$



3. Используйте только запасные части ASV Stübbe.

9



8 Устранение неисправностей

М ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления опасными или горячими средами!

- При любых работах на арматуре используйте средства индивидуальной защиты.
- ▶ Соберите и утилизируйте должным образом вытекающую среду.

О неисправностях, которые не указаны в следующей таблице или не связаны с приведенными причинами, сообщите изготовителю.

Неисправно-	Возможная		Устранение			
СТЬ	причина					
Арматура в месте	Момент затяжки накидной гайки	•	Подтяните накидную гайку			
накидной гайки	(6) слишком мал		(6) от руки.			
негерметична	Кольцо круглого сечения (5) имеет	•	Замените кольцо			
	дефект		круглого сечения (5).			
Проход	Плоское	•	Замените			
арматуры не	уплотнение (4)		плоское			
герметичен	имеет дефект		уплотнение (4).			

Табл. 3 Устранение неисправностей

9 Приложение

9.1 Предельные значения давления и температуры

 $\stackrel{\circ}{\mathbb{I}}$ | Предельные значения давления и температуры (\rightarrow Технический паспорт).

Другие среды (→ список стойкости к средам).

9.2 Моменты затяжки

Наименова-	Момент затяжки [Нм] для размеров						
ние	16	20	25	32	40	50	63
Фланец GFK	5	7	10	15	20	25	32
Фланец РР/сталь	_	10	15	15	20	25	35
Фланец PVC-U	5	5	7	10	15	25	30

Табл. 4 Моменты затяжки

9.3 Технические данные

 $\stackrel{\circ}{\mathbb{I}}$ | Технические данные (ightarrow Технический паспорт).

9.3.1 Детали




Рис. 4 DN 15-50




Рис. 5 DN 65-80

Позиция	Наименование
1	Корпус
2	Направляющая поршня
3	Поршень
4	Плоское уплотнительное кольцо
5	Уплотнительное кольцо круглого сечения
6	Колпачок
7	Пружина
8	Предохранительное кольцо

Табл. 5 Наименование деталей